

平成 29 年 9 月

6G.6H.6I.6A.6B.8I.8J. 9F.
9I.9J. 2A.2B.2C.5J.5K 棟 オーナー各位

株式会社東急リゾートサービス
蓼科東急タウンセンター

Tel 0266-69-3211

Fax 0266-60-2071

一斉水抜き弊社作業基準変更のご案内

日頃は別荘管理業務へのご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。
例年通り一斉水抜き時の給湯器に関しまして作業基準変更のご案内をさせていただきたいと存じます。

下記ヴィラにおきましては、当初設置したままの給湯器をご使用中のオーナー様におかれましては、※冬季は水抜き後であってもブレーカーの給湯器回路を「ON」にしていただくことを推奨いたします。 それにあわせ弊社作業基準の『水抜き作業後のブレーカーは全て「OFF」』から『水抜き作業後、給湯器回路は「ON」、他の回路「OFF」を希望のオーナー様は別紙「一斉水抜き作業確認書」のブレーカーの指定にて必ずご連絡下さいます様御願いたします。

尚、給湯器を交換されておりますオーナー様は従来通り全て「OFF」を作業基準とさせていただきます。

5J・5K 棟につきましては給湯器の交換をされている場合でも強制循環式の為「ON」となります。

※長期間のご使用により給湯器内配管変形箇所の残水による破損実例があり、給湯器内凍結防止ヒーター(温度サーモ付)を作動状態にする為。(低温時に作動いたします。)

記

該当するリゾートヴィラ棟は以下になります。

しらかば台

・ 6 G 棟 ・ 6 H 棟 ・ 6 I 棟

こぶし台

・ 6 A 棟 ・ 6 B 棟

つつじ台

・ 2 B 棟 ・ 2 C 棟
・ 8 I 棟 ・ 8 J 棟
・ 9 F 棟 ・ 9 I 棟 ・ 9 J 棟

みずなら台

・ 2 A 棟 ・ 5 J 棟 ・ 5 K 棟

以上