

平成 30 年 9 月

6G.6H.6I.6A.6B.8I.8J. 9F.
9G.9H.9I.9J. 2A.2B.2C.5J.5K 棟
オーナー各位

株式会社東急リゾートサービス
蓼科東急タウンセンター
Tel 0266-69-3211
Fax 0266-60-2071

水抜き時の給湯器回路の電気ブレーカーのご案内

日頃は別荘管理業務へのご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。
水抜き時の給湯器回路の電気ブレーカーのご案内を申し上げます。

下記ヴィラマンションで、当初設置したままの給湯器をご使用中のオーナー様は、
※冬季は水抜き後であってもブレーカーの給湯器回路を「ON」にさせていただくことを推奨いたします。

長期間のご使用により給湯器内配管変形箇所の残水による破損事例があり、給湯器内凍結防止ヒーター(温度サーモ付)を作動状態にする為です。(低温時に作動いたします。)

尚、給湯器を交換されておりますオーナー様は従来通り全て給湯器回路は「OFF」を作業基準といたします。

また、5 J・5 K棟につきましては給湯器の交換をされている場合でも強制循環式の為給湯器回路は「ON」としております。

記

該当するリゾートヴィラ棟は以下になります。

しらかば台

・ 6 G 棟 ・ 6 H 棟 ・ 6 I 棟

こぶし台

・ 6 A 棟 ・ 6 B 棟

つつじ台

・ 2 B 棟 ・ 2 C 棟
・ 8 I 棟 ・ 8 J 棟
・ 9 F 棟 ・ 9 G 棟 ・ 9 H 棟
・ 9 I 棟 ・ 9 J 棟

みずなら台

・ 2 A 棟 ・ 5 J 棟 ・ 5 K 棟

以上